

4.5.10. При проведении сварочных работ необходимо: закрывать лицо специальными щитками, для того чтобы защитить глаза от вредного действия светового и невидимого ультрафиолетового и инфракрасного излучения; для устранения причин, способствующих возникновению пожаров при проведении сварочных работ, необходимо тщательно защищать деревянные и другие легко воспламеняющиеся части и конструкции зданий от воспламенения листовым асбестом; после окончания сварочных работ следует тщательно проверять помещение и зону, где проводились сварочные работы, и не оставлять открытого пламени и тлеющих предметов.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить заказчику.

С базовыми нормами техники безопасности самозанятых ознакомлен. Указанные нормы мне понятны и обязуюсь их соблюдать

Самозанятый _____

Подпись

Подпись

(*Иванов И.И*)

Фамилия И.О.

« *23* » *августа* 20 *19* _г.

Надпись об ознакомлении с Базовыми нормами вносится самозанятым собственноручно, прописью, с обязательной подписью, расшифровкой подписи и с датой ознакомления с документом